Readme
Software freeAir100e

Readme – Hinweise

Alle freeAir plus Geräte können mit allen neuen Software-Versionen betrieben werden.

Alle freeAir 100e Geräte funktionieren mit Software-Versionen ab 2.20.

Alle freeAir 100 Geräte mit der Seriennummer ab 15.000 (ab Baujahr ca. 2019) funktionieren mit Software-Versionen bis 2.19.

Alle älteren freeAir 100 Geräte mit den Seriennummern bis 14.999 (bis Baujahr ca. 2018) ist ein Update nicht erforderlich und nicht zulässig.
Diese Geräte bitte ggf. nach Rücksprache zum bluMartin Service einsenden.

Die Programme sind für Windows 7, 8,10 und 11 vorgesehen. Die Installationshinweise befinden sich in diesem Text ganz am Ende.

Readme – Software 2.21

Verbesserungen für freeAir plus

Keine Änderungen.

Verbesserungen für freeAir 100e

Keine unerwünschten Klappenbewegungen bei deaktiviertem Erstraum oder Zweitraum

Luftklappen bewegen sich langsamer

Aktualisierung im Web optimiert (freeair-connect.de)

Readme
Software freeAir100e

Readme – Software 2.20

Die Version 2.20 ist die erste Version für das neue freeAir 100e, basiert auf dem Stand der Version 2.12 und ist nicht kompatibel mit dem freeAir 100.

Verbesserungen für freeAir plus

Keine Änderungen.

Verbesserungen für freeAir 100e

Erhöhte Co^2-Sensitivität.

WPS-Taste aktiv.

Pieptöne beim Starten des freeAir und der Steuerung über bluHome Controller entfallen